



金太祥機電顧問有限公司 TEL: (02)2996-0651

用電設備定期巡檢報告表

客戶名稱：新北市政府文化局(新莊文化藝術中心)

承辦人：

地址：新北市新莊區中平路133號

日期：110年10月4日

壹	台電責任分界點及台電表箱	良	不良	(二)	分電盤箱體	良	不良
1	箱體是否生鏽破損	✓		1	箱體是否破損	✓	
2	導線、管及支持物使否良好	✓		2	箱體是否生鏽	✓	
貳	高壓箱體			3	接地線是否裝置	✓	
1	箱體是否破損	✓		4	散熱是否良好	✓	
2	箱體是否生鏽	✓		柒	低壓保護設備		
3	接地線是否裝置	✓		(一)	總開關內保護設備		
參	高壓保護設備			1	目視是否良好	✓	
1	目視是否良好	✓		2	是否有異音	✓	
2	是否有異音	✓		3	使用中溫度是否正常	✓	
3	有無外物碰觸之顧慮	✓		4	接點螺絲是否鬆動	✓	
4	有無生鏽或污穢	✓		5	配置是否良好	✓	
肆	高壓導管及線路			6	端子及接線頭是否良好	✓	
1	有無破損	✓		(二)	分電盤開關箱保護設備		
2	配置是否良好	✓		1	目視是否良好	✓	
3	端子及接線頭是否良好	✓		2	是否有異音	✓	
伍	高壓變壓器設備			3	使用中溫度是否正常	✓	
1	固定支持是否良好	✓		4	接點螺絲是否鬆動	✓	
2	散熱是否良好	✓		5	配置是否良好	✓	
3	油量是否足夠(高壓比壓盤)	✓		6	端子及接線頭是否良好	✓	
4	油溫是否良好(高壓比壓器)	✓		捌	動力低壓導管及線路		
5	有無漏油	✓		1	有無破損	✓	
6	二次側電壓是否正常	✓		2	配置是否良好	✓	
7	接地線是否裝置	✓		3	依導管之額定電流有無過載	✓	
8	是否有異音	✓		玖	燈力設備導管及線路		
陸	低壓開關箱體			1	有無破損	✓	
(一)	總開關箱體			2	配置是否良好	✓	
1	箱體是否破損	✓		3	依導管之額定電流有無過載	✓	
2	箱體是否生鏽	✓		A	整體功率因數是否良好(99%)	✓	
3	接地線是否裝置	✓					
4	散熱是否良好	✓					

第二聯
客戶聯

備註：用電器具需做好設備接地，潮濕場所用電器具需裝漏電斷路器，以防漏電致人員感電。

建議及改善事項

用戶簽章：

維護廠商：

